





## Coowoo Fill Light

Уважаемые покупатели! Спасибо за выбор Coowoo Fill Light.

1. Правильная подзарядка устройства: подключите USB кабель к порту Coowoo Fill Light. Во время подзарядки мигает красный LED индикатор (1 раз/сек). Постоянно горящий красный LED индикатор указывает на полную подзарядку устройства.



2. Вставьте Coowoo Fill Light в порт для наушников в смартфоне (когда Coowoo Fill Light будет вставлен в порт для наушников в смартфоне, у вас не будет возможности отвечать на входящие звонки в обычном режиме).



3. Нажмите на кнопку питания с тыльной стороны Coowoo Fill Light, чтобы включить подсветку. Приступайте к созданию селфи!

4. Мигающий красный индикатор в нижней части Coowoo Fill Light (1 раз/3сек) указывает на низкий уровень зарядки устройства.

Примечание: после одного нажатия на кнопку питания с тыльной стороны Coowoo Fill Light, подсветка горит в течение 30 секунд; нажмите на кнопку второй раз, чтобы выключить подсветку устройства.

Вход: DC5V---45mA